

江西金源陶瓷有限公司 职业病危害综合风险评估报告

单位名称： 江西金源陶瓷有限公司
单位注册地址： 江西省宜春市高安市新街镇陶瓷工业园（江西恒达利陶瓷建材有限公司）内
工作场所地址： 江西省宜春市高安市新街镇陶瓷工业园（江西恒达利陶瓷建材有限公司）内
法定代表人或主要负责人： 廖勇龙 联系电话： 18879507938
填表人： 雷建辉 联系电话： 13767576391
填表日期 2024 年 07 月 07 日

单位名称	江西金源陶瓷有限公司		组织机构代码（或统一社会信用代码）	91360983MA39TGRD0B		
单位注册地址	江西省宜春市高安市新街镇陶瓷工业园（江西恒达利陶瓷建材有限公司）内					
工作场所地址	江西省宜春市高安市新街镇陶瓷工业园（江西恒达利陶瓷建材有限公司）内					
单位规模	中		行业分类	陶瓷制品制造(C307)		
上级单位	无		注册类型	有限责任公司		
法定代表人	罗嗣虎		联系电话	18879507938		
职业卫生管理机构	有	职业卫生管理人数	专职	1	兼职	1
职工总人数 (含劳务派遣等)	330	接触职业病危害总人数 (含劳务派遣等)	198	职业病累计人数	目前在岗	0
					历年累计	0
职业健康检查人数 (含劳务派遣等)	上岗(应检)	95	在岗(应检)	103	离岗(应检)	27
	上岗(实检)	0	在岗(实检)	103	离岗(实检)	0
主要职业病危害因素	噪声、矽尘、高温、煤尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳					
职业病危害接触水平	一般职业病危害因素	不符合人数	/	符合人数	/	
	严重职业病危害因素	不符合人数	/	符合人数	/	
职业卫生管理状况等级	C	职业病危害风险等级	Ⅲ级		职业病危害综合风险等级	丙类
本次评估情况概述						
<p>江西金源陶瓷有限公司位于江西省宜春市高安市新街镇陶瓷工业园（江西恒达利陶瓷建材有限公司）内，于2021年成立，是一家从事陶瓷制作及销售的企业。公司管理层对职业卫生管理工作极为重视，严格依《中华人民共和国职业病防治法》和《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等法律法规，规范和提高公司职业病防治水平，坚持“预防为主，防治结合”方针，“分类管理，综合治理”原则；公司成立职业卫生管理领导小组负责职业卫生的日常专职管理工作，以公司实际及重点，结合公司生产技术、工艺、设备、和材料所产生的职业病危害情况，为公司建立健全公司职业卫生管理制度、操作规程、职业卫生档案和劳动者健康监护档案；每年初制定本年度职业病防治计划和实施方案，组织各部门按计划有效地实施并定期检查，全面推进公司健康企业建设，保护公司员工职业健康权益。</p> <p>本次评估问题及处理方式： 1. 职业卫生六个档案不全。处理方式：补充缺失档案内容，保证档案的完整性。2. 未按要求进行职业病危害项目申报。处理方式：完善职业病危害因素检测后按要求进行项目申报。3. 无职业职业病危害因素定期检测报告。处理方式：已按要求开展职业病危害因素定期检测，报告完成后归档放置。4. 未开展职业病危害因素日常监测工作。处理方式：完善日常监测或邀请有资质的第三方机构进行日常监测。5. 已建设设施台账无维护检修内容。处理方式：按要求定期进行维护、检修，确保设施正常运行。6. 个人防护用品配备不全，未配备防噪耳塞且无发放登记记录和相关职业卫生检查记录。处理方式：按标准为劳动者配备符合防治职业病要求的个人防护用品并登记账目，保留好个人职业病防护用品领取记录并定期检查。7. 针对生产工艺流程外包环节未签订相关职业健康协议。处理方式：与外包单位签订相关职业健康协议，并督促外包单位落实职业防护措施。8. 未按照规定对上岗前和涉及严重危害岗位劳动者进行职业卫生培训。处理方式：按要求组织劳动者进行上岗前和涉及严重危害岗位劳动者培训，完善相关培训内容。9. 未按要求组织劳动者进行上岗前和离职职业健康体检；有进行在岗体检，但体检项目不全。处理方式：按要求为在岗劳动进行上岗前、在岗期间和离职职业健康检查，且体检率100%。</p>						
自查人员签字：			法定代表人或主要负责人签字：			
日期：2024年07月07日			日期：2024年07月07日			
用人单位盖章：						
此材料内容均真实、准确、有效。如有不实，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。						
日期：2024年07月07日						